

Diagnostico de las alteraciones y degradaciónes Responsable científico: Prof. Susanna Caccia

Colaboradores: Stefania Aimar, Leonardo Germani, Francesco Pisani,

CODIGO INFORME: PR-RES-02-B12-217-A-01 DESCRIPCIÓN INFORME

BLOQUE 12 - Pared 4

Levantamiento digital y restitución 2D/3D Responsable científico: Prof. Alessandro Merlo

Colaboradores Arq. Francesco Frullini Ph.D. Arg. Gaia Lavoratti Arq. Giulia Lazzari Arq. Elisa Luzzi

Arq. Michela Notarnicola

Diagnostico de las alteraciones y degradaciónes Responsable científico: Prof. Susanna Caccia

Colaboradores Ph.D. Arq. Stefania Aimar Ph.D. Arq. Leonardo Germani Arg. Francesco Pisani Ph.D. Arq. Salvatore Zocco

Análisis de la instabilidad Responsable científico: Prof. Michele Paradiso Colaboradores


Lic. Marco Altemura Prof. Stefano Galassi Arq. Sara Garuglieri

Técnicas e instrumentos para la gestión de obras de restauración y consolidación Responsable científico: Prof. Saverio Mecca

Collaboradores Prof. Letizia Dipasquale Ing. Vito Getuli

Modelo de información de la construcción (BIM) Responsable científico: Prof. Carlo Biagini

Colaborador Ph.D. Ing. Vincenzo Donato



escala :1:20 Tamaño: A1











Leyenda de los materiales



